




LEGENDE:

	Bestand Neubau	Brandschutzanforderungen T30 Brandschutzklassifizierung
	Abbruch	RS Rauchschutz im Betrieb offen
	Unterteilung der Baubauabschnitte	FF100 Feuertauf
	Unterteilung der Brandabschnitte	FF101 Notausstieg
	neues statisch ausfallendes Bauteil	BS1 Brandschutzstürz, selbsthaltig
	statisch ausfallendes Bauteile ausfallende Wirkung von Bauteilen, Veränderungen/Durchbrüche etc. ggf. in Abstimmung mit dem Architekten und Statiker	Ausbau / Fenster S1 Sonnenschutz außen
	neue Innendämmung gem. Bauphysiker im Bräutigambereich, Hochspannungsrischen mit MV auflösen	S2 Blendschutz innen
	Planungsgrenz	S3 Verankerungen als Blendschutz, innen, manuell betriebl.
	RWK:innen-Außerseite	S4 Kastenfenster mit eingebauten Sonnenschutz
	RWK:innen-Außerseite	S5 Innensicherungsartik. Bestand
	RWK:innen-Außerseite	S6 Innensicherungsartik. Neu

Vorgehen Statik zu den Kernbohrungen:
Bei der Erstellung von Kernbohrungen sind sämtliche Angaben des Statikers gem. Mail vom 23. und 24. März 2016 zu beachten (Abstände, Größen, Anordnung, Erhalt der Bewehrung etc.)

Raumstempel		Raumnummer		Bauteil	
Warten	C	Raumname		R-100-02	Fortlaufende Nummer
A-100-02	C	Fläche			
F	57,75 qm	Umfang			Geschoss (E0=100, 1.0G=110, etc)
U	41,0487 m				

Datum	Nr.	Name	Art der Änderung:
Aktueller Ausdruck:			



SCHOEPS & SCHLÜTER
Architekten GmbH
Tel. +49(0)51 280 23 53-0 Fax. +49(0)51 280 23 53-13
E-Mail: info@schoeps-schluer.de Web: www.schoeps-schluer.de

100 Erdgeschoss		STADT MÜNSTER	
ANFÜR ANKLEMBEHÄNDLUNG Hilfsbauteiliche Gebäudemanager			
Stadthaus 1 Innensanierung			
Architekt: Technische Leiter			
Bauteilliche Gebäudemanager			
Bauteil			