

Anlage 7:

Aus Hygiene- und Sicherheitsaspekten unumgängliche Sanierungsmaßnahmen 2006 ff.

Zu den Haushaltsberatungen anzumeldende Maßnahmen an Bädern (HHJ 2006 bis 2010)

aufgelistet wurden nur Maßnahmen, die für den weiteren Betrieb der Bäder aus Hygiene- und Sicherheitsaspekten unumgänglich sind bzw. die zur notwendig sind, um bereits weit fortgeschrittene Sanierungen abzuschließen (HB Ost). Unter der Maßgabe "Erhalt aller Bäder" beeinflussen die Maßnahmen nicht das ausstehende Bäderkonzept.

Bei den Kostenansätzen handelt es sich um reine Baukosten, netto ohne Berücksichtigung externer Architekten- und Ingenieurhonorare.

BAD	Maßnahme	Jahr	Mittelbedarf Netto [€]	Detailbeschreibung
Freibad Handorf	Sanierung Becken und Beckenköpfe des Wellenbecken	2006	644.000 €	Mittel 2005/2006 der HHST 5700.940.1080.4
Freibad Hilstrup	Umstellung der Desinfektion auf autom. Chlorung	2006	53.000 €	automatische Chlorung und Erneuerung der Sichtrohre Spülwasser
Freibad Hilstrup	Sanierung der Becken und Beckenköpfe, Anpassen der Beckenhydraulik	2007	NN	Der desolate Zustand der Beckenköpfe macht Reparaturen zunehmend unausführbar. Es besteht die Gefahr, das das Bad in 2006/2007 nicht mehr in Betrieb genommen werden kann. Eine Sanierung ist sinnvoll durch Einsatz von Edelstahlbecken möglich.
Freibad Nienberge	Umstellung der Desinfektion auf autom. Chlorung	2006	41.000 €	zwingend erforderliche Maßnahme zur Wasserhygiene
Freibad Nienberge	Erneuerung der Filter	2010	113.000 €	
Freibad Stapelskotten	Umstellung der Desinfektion auf autom. Chlorung	2006	46.000 €	zwingend erforderliche Maßnahme zur Wasserhygiene
Freibad Stapelskotten	Erneuerung Filterschüttung u. Einbau Guldager	2007	23.000 €	zwingend erforderliche Maßnahme zur Wasserhygiene
Hallenbad Amelsbüren	Ersatz der abgehängten Decke Schimmhalle	2010	70.000 €	Aufhängesystem wird jährlich kontrolliert, da Bedenken zur dauerhaften Tragfähigkeit bestehen
Hallenbad Handorf	Umbau des Eingangsbereiches	2006	384.000 €	Anteile der Sportpauschale Bäder 2004/2005 HHST 5700.940.0000.8
Hallenbad Hilstrup	Sanierung Umkleidetrakt	2007	210.000 €	Gesamtsanierung Umkleide: Wand- und Bodenfliesen, abgehängte Decke incl. Beleuchtung, Umkleiden und Garderobenschränke, Alutüren
Hallenbad Kinderhaus	Erneuerung Filteranlage Planschbecken Q = 40m³/h	2006	62.500 €	zwingend erforderliche Maßnahme zur Wasserhygiene
Hallenbad Kinderhaus	Erneuerung der Lüftungsanlage Schwimmhalle	2006	170.000 €	zwingend erforderliche Maßnahme, Hygiene der Lüftung ist mangelhaft
Hallenbad Mitte				keine bisher bekannten bis 2010
Hallenbad Ost	Erneuerung RLT-Anlage Nebenräume	2006	61.000 €	Raumluft-Technik Nebenräume
Hallenbad Ost	Sanierung Beckenköpfe u. separate Desinfektion Planschbecken	2006	147.000 €	Ersatz der Beckenköpfe, Sanierung/Abdichtung des Rinnensystems, Ersatz der Sicherheitsleinen, Einbau eines Poollifts, Abdeckung des Schwallwasserbehälters und Einbau einer separaten Desinfektion für das Planschbecken
Hallenbad Ost	Sanierung Umkleidebereich und Duschen EG u. UG	2008	270.000 €	Gesamtsanierung Umkleide EG: Wand- und Bodenfliesen, Anpassung Beleuchtung, Umkleiden und Garderobenschränke, Alutüren, Damen- und Herrenduschen EG und UG
Hallenbad Ost	Entkernung Sauna UG	2008	25.000 €	Gesamtsanierung der Sauna ist notwendig, allerdings sind ohne Betreiber und dessen Konzept keine weiteren Kostenangaben möglich Reine Entkernungskosten für die Rückführung bis auf den Rohbau
Hallenbad Roxel	Sanierung Flachdach Umkleidetrakt	2009	55.000 €	Flachdachsanieierung, Erneuerung Dachoberlichter, Gerüstbau
Hallenbad Süd	Einbau Aktivkohledosierung, Filterschüttung	2006	24.000 €	zwingend erforderliche Maßnahme zur Wasserhygiene
Hallenbad Süd	Sanierung Glasfassade/Terrasse und Lüftung Schwimmhalle	2007	490.000 €	Ersatz der Glasfassade u. Verblendlfassade tlw., Umbau Terrasse, Erneuerung Wärmebänke, Anpassung Lüftung Halle, Umstellung auf Fernwärme
SUMME:			3.362.500 €	