

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:

V/0871/2005

Auskunft erteilt:

Herr Determann

Ruf:

492 67 40

E-Mail:

DetermaG@stadt-muenster.de

Datum:

20.10.2005

Betrifft

Sanierung von Spielplätzen im Stadtbezirk Münster Südost
- Festlegung der Reihenfolge -
Grundlagen der Haushaltsberatung für das Jahr 2006

Beratungsfolge

22.11.2005 Bezirksvertretung Münster-Südost

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

Die Reihenfolge zur Sanierung der öffentlichen Spielplätze im Stadtgebiet Münster Südost und die Kinderbeteiligung werden wie folgt festgelegt:

Reihenfolge	KSP-Nr.	Name des Spielplatzes	Bewertung / Kinderbeteiligung	Geschätzte Baukosten
Nachrichtlich		Sanierungen im Haushaltsjahr 2005		
	2 87 02 2 86 06	SP An der Vogelrute (Fertigstellung) SP Theodor-Heuss-Strasse		
Entscheidung		Rangfolge für Sanierungen Hh-jahr 2006		
1	2 87 10	SP Goldbrink	7 (K)	21.000,- €
2	2 87 04	SP Anton-Aulke-Strasse	7 (K)	14.500,- €
3	2 82 04	SP Angelmodder Weg (Ballspielfeld)	4	6.000,- €
4	2 87 11	SP Zur Walbeke	6 (K)	15.000,- €
5	2 82 02	SP Starweg	7 (K)	25.000,- €
6	2 86 07	SP Eichendorffschule	6 (K)	30.000,- €
7	2 86 03	SP Birkenheide II	5 (K)	20.000,- €

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Sanierungsarbeiten für 2006 und Folgejahre unter dem generellen Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel (Ansatzmittel und Haushaltsausgaberechte) und personeller Ressourcen des Amtes für Grünflächen und Umweltschutz stehen und dass von daher zur Zeit keine verbindlichen Planungen für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen 2006 entwickelt und zugesagt werden können.

Informationen zu Sanierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2005:

Die zwei Sanierungsmaßnahmen des laufenden Haushaltsjahres konnten im III. Quartal 2005 fertig gestellt werden. Die in den zugehörigen Vorlagen genannten Kosten wurden eingehalten.

Informationen zu Sanierungsmaßnahmen ab Haushaltsjahr 2006:

Allgemein:

Mit Ausnahme der Spielgeräte auf den Spielplätzen Goldbrink und Anton-Aulke-Strasse sind zur Zeit keine Spielplätze im Stadtbezirk Münster-Südost in einem Zustand, der umfassende Sanierungsarbeiten erfordern. Auf dem Spielplatz Angelmodder Weg ist die Verbesserung der Drainage auf dem Ballspielfeld sinnvoll. Die übrigen Plätze sind derzeit in einem akzeptablen Zustand.

Die weiteren unten aufgeführten Plätze erfordern auf Grund Ihres Alters zunehmend Reparaturbedarf durch die Grünflächenunterhaltung. Sie sollten in den kommenden Jahren weiterhin intensiv beobachtet werden. Daher wurden diese Anlagen trotz Zustandsbewertung in die Sanierungsliste aufgenommen

Objektinformationen

2 87 10 SP Goldbrink

Mehrere Geräte auf dem Spielplatz sind sanierungsbedürftig. Schaukel, Federwippe, und rotes Spielhaus bedürfen einer Erneuerung. Ein Sechseck-Klettergerät wurde im vergangenen Jahr bereits abgebaut. Die festen Einbauten auf dem Platz sind in Ordnung. Der Stadtteil hat durch seine Altersstruktur viele Kinder und daher einen entsprechenden Bedarf zur Sanierung.

2 87 04 SP Anton-Aulke-Strasse

Der kleine, etwas versteckt liegende Spielplatz wird vor allem von Eltern mit Kleinkindern genutzt. Die Schaukel und das Federgerät sind noch in Ordnung. Besonders die Podeste des großen Spielgerätes sind morsch. Hier ist der Austausch des Gerätes sinnvoll.

2 82 04 SP Angelmodder Weg

Das auf dem Spielplatz liegende Ballspielfeld benötigt eine bessere Drainage, damit das Feld nach Niederschlägen früher wieder zu bespielen ist. Bei den Spielgeräten beginnen die ersten Reparaturarbeiten durch die Grünflächenunterhaltung. Der Platz wird in den kommenden Jahren weiter beobachtet werden müssen.

2 87 11 SP Zur Walbeke

Der 1988 zuletzt sanierte Spielplatz bedarf wegen abgängiger Spielgeräte in den kommenden Jahren einer umfassenden Sanierung.

2 82 02 SP Starweg

Der Spielplatz ist bis auf Kreuzwaage und Reck vollständig abgeräumt. Komplettsanierung der Spielgeräte erforderlich. Da benachbart noch weitere Spielplätze liegen, kann die Sanierung trotz der hohen Bewertung zunächst zurückgestellt werden.

2 86 07 SP Eichendorffschule

Der am Waldrand gelegene Spielplatz wird sowohl von den Schulkindern als auch außerhalb der Unterrichtszeiten genutzt. Nachdem der Spielplatz 1994 zuletzt saniert wurde, müssen im Rahmen der Unterhaltung nun zunehmend Einzelbauteile aus Holz ausgetauscht werden. Der Spielplatz muss in den kommenden Jahren beobachtet werden.

2 86 03 SP Birkenheide 2

Derzeit besteht noch kein Sanierungsbedarf. Der Spielplatz ist in den kommenden Jahren zu beobachten.

I.V.

Gez.

Joksch
Stadtbaurat

Anlagen:

Anlage 1: Übersichtsblatt zur Bewertung der Spielplätze im Stadtbezirk 8: Münster-Südost