

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:	V/0947/2005
Auskunft erteilt:	Frau Mohrmann
Ruf:	492 67 17
E-Mail:	Mohrmann@stadt-muenster.de
Datum:	07.11.2005

Betrifft	Sanierung von Spielplätzen im Stadtbezirk Münster-West - Festlegung der Reihenfolge - Grundlage der Haushaltsberatung für das Jahr 2006
----------	---

Beratungsfolge	01.12.2005 Bezirksvertretung Münster-West	Entscheidung
----------------	---	--------------

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

- Die Reihenfolge zur Sanierung der öffentlichen Spielplätze im Stadtgebiet Münster West und die Kinderbeteiligung werden wie folgt festgelegt:

Reihenfolge	KSP-Nr.	Name des Spielplatzes	Bewertung / Kinderbeteiligung	Geschätzte Baukosten
Nachrichtlich		Sanierungen mit Mitteln des Haushaltsjahres 2005		
	25 603 25 604 25 407	SP Am Blüthenhain SP Am Tinnenbusch SP Am Dill		
Entscheidung		Rangfolge für 2006		
1	25 404	SP Ossenkampstiege	9 (K)	18.500,- €
2	25 701	SP Goldaper Straße	8 (K)	33.000,- €
3	25 107	SP Besselweg	7 (K)	15.000,- €
4	25 108	SP Schöppingenweg	7 (K)	13.500,- €
5	25 805	SP Gustav-Freytag-Straße	5 (K)	20.000,- €
6	25 205	SP Sentruper Höhe	7 (-)	18.000,- €
7	25 802	SP Am Spieker	6 (K)	19.000,- €
8	25 707	SP Nottulner Landweg	6 (K)	15.000,- €
	25 401	Schürbusch	5 (K)	

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Sanierungsarbeiten für 2006 und Folgejahre unter dem generellen Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel (Ansatzmittel und Haushaltsausgabereste) und personeller Ressourcen des Amtes für Grünflächen und Umweltschutz stehen und dass von daher zur Zeit keine verbindlichen Planungen für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen 2006 entwickelt und zugesagt werden können.

Erläuterungen

Bewertung

Aus der vorgeschlagenen Reihenfolge ergibt sich ein mittelfristiger Überblick über die im Stadtbezirk zu sanierenden Spielplätze.

Anhand folgender Merkmale wird der jeweilige Spielplatz bewertet:

- das Versorgungsdefizit an Spielflächen im jeweiligen Spielbereich (Spalte 5)
- Attraktivität, Zustand und Sicherheitsaspekte (Spalte 6): Amt für Grünflächen und Umweltschutz
- Einschätzung des sozialen Umfeldes (Spalte 7): Amt für Kinder, Jugendliche und Familien.

Die Reihenfolge ergibt sich im Regelfall aus der Summe der Spalten 5 bis 7 = Spalte 8, nur in Sonderfällen wird eine davon abweichende Rangfolge vorgeschlagen.

Um die Prioritäten abwägen zu können, wurden der Bestandsliste als zusätzliche Entscheidungshilfe für jeden statistischen Bezirk die Anzahl der dort wohnenden Kinder zugeordnet.

Kinderbeteiligung

(K): Die Verwaltung schlägt eine Kinderbeteiligung vor.

(-) : Die Verwaltung schlägt keine Kinderbeteiligung vor.

Baukosten

Die geschätzten Baukosten können derzeit nur als unverbindliche Übersicht gelten, da für konkrete Kostenangaben eine detaillierte Planung erforderlich ist.

Objektinformationen

25 404 SP Ossenkampstiege

- Der Platz weist in seiner Ausstattung erhebliche Defizite auf und ist komplett zu sanieren. Die Bauzeit wird ca. 2 Wochen betragen.

25 701 SP Goldaper Straße

- Der vorhandene Zaun am Bolzplatz ist marode und muss erneuert werden. Der Spielplatz ist mit Holzgeräten ausgestattet, an denen "der Zahn der Zeit" nagt. Die voraussichtliche Bauzeit beträgt 3 Wochen.

25 107 SP Besselweg

- Die Geräte des Spielplatzes weisen erhebliche Gebrauchsspuren auf und bedürfen der Erneuerung. Die Bauzeit wird voraussichtlich 1 Woche betragen.

25 805 SP Gustav-Freytag-Straße

- Der Platz ist insgesamt mit „5“ bewertet, wurde aber auf Grund des Antrages A-W/0025/2005 vom 17.05.2005 in den Beschlussvorschlag mit aufgenommen. In dem Antrag wird darauf hingewiesen, dass in der angrenzenden Neubebauung behinderte Kinder zuziehen, sodass dort integrative Spielmöglichkeiten geschaffen werden sollen. Auf dem sehr kleinen Platz steht nur ein älteres Sechseckreck als Spielgerät. Um ihn integrativ und attraktiv gestalten zu können, ist es erforderlich im südlichen Bereich einige Gehölze zu entfernen, um die Spielfläche zu vergrößern.
Die Bauzeit wird ca. 3 Wochen betragen.

25 205 SP Sentruper Höhe

- Der Zaun des Ballspielplatzes ist abgängig und muss mittelfristig erneuert werden. Da in 2006 auf einem Teil der Fläche ein Spielplatz gebaut werden soll, ist es sinnvoll die Zaun-erneuerung in diesem Zusammenhang durchzuführen. Die im Haushalt für den Neubau vorgesehenen Mittel von 60.000,- € beinhalten nicht den Zaun am Bolzplatz. Daher werden für die Zaunsanierung ca. 18.000,- € benötigt.

25 401 SP Schürbusch

- Die Sanierung des Platzes wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung vom 01.02.2005 auf Platz 5 der Dringlichkeitsliste gesetzt. Die ersten drei Spielplätze wurden in diesem Jahr saniert, sodass er an die 2. Stelle vorrücken würde. Der Zustand des Spielplatzes ist in der Prioritätenliste mit „2“ bewertet, die Auffälligkeit mit „3“ und das Defizit mit „0“. Das ergibt in der Gesamtbewertung von „5“. Da im Bezirk Münster-West aus fachlicher Sicht mehrere Plätze schlechter bewertet sind, wurde der Platz an das Ende der Liste gesetzt.

25 806 SP Vögedingplatz

- Der Zustand des Platzes ist z. Z. mit „5“ bewertet, da die oberen Pfosten der Kletterkombi-nation marode sind und ersetzt werden müssen. Die Instandsetzung wird in Kürze erfolgen. Nach dem Einbau der neuen Pfosten ist der Zustand des Platzes mit „3“ zu bewerten, so-dass kein weiterer Handlungsbedarf besteht.

Die weiteren mit „6“ bewerteten Spielplätze werden im kommenden Jahr in der Rangfolge nachrü-cken.

I.V.

Gez.

Joksch
Stadtbourat

Anlagen:

Prioritätenliste