

Maßnahmen Instandsetzung 2008ff

Schulen

X_SCHOB_BEZ	STR_NAME	HAUS_	Maßnahme	Kostenschaetzi BV
262	Astrid Lindgren - Schule Gelmer	003	Erneuerung der WC- und Bäder in der Hausmeisterwohnung	18.000 Ost
262	Astrid Lindgren - Schule Gelmer	003	Erneuerung der Holzfenster (Holz-Sprossen-Fenster)	30.000 Ost
520	Kardinal-von-Galen-Schule	013	Erneuerung der Hofplattierung des Vorhofes zum Haupteingang	18.000 Ost
520	Kardinal-von-Galen-Schule	013	Austausch der Einfachverglasten Fenster im Altbau	30.000 Ost
520	Kardinal-von-Galen-Schule	013	Austausch der Eingangstüren einschl. der festverglasten Fassadenelemente	75.000 Ost
134	Margaretenschule	018	Erneuerung der bleiverglasten Treppenhausefenster	15.000 Ost
134	Margaretenschule	018	Erneuerung der Oberlichter in der Sporthalle	45.000 Ost
211	Matthias Claudius Schule Hand	007	Aussendämmung der sichtbaren Betonbauteile im Bereich der Glasbausteinwände der Sp	50.000 Ost
211	Matthias Claudius Schule Hand	007	Erneuerung Beleuchtung Klassen + Flure +Unterverteilungen	48.000 Ost
211	Matthias Claudius Schule Hand	007	Erneuerung sämtlicher Regenwassergrundleitungen an der Sporthalle und Altbau	20.000 Ost
211	Matthias Claudius Schule Hand	007	Sanierung der leerstehenden Kellerräume; aus Standsicherheitsgründen	43.000 Ost
211	Matthias Claudius Schule Hand	007	Erneuerung der Eingangstüren einschl. Festelemente	75.000 Ost
211	Matthias Claudius Schule Hand	007	Erneuerung der Holzfenster im Neubau	185.000 Ost
211	Matthias Claudius Schule Hand	007	Sanierung der WC-, Dusch- und Umkleide-Anlagen in der Sporthalle einschl. Lehrer-WC-	110.000 Ost
211	Matthias Claudius Schule Hand	007	Sanierung der Wellplattendacheindeckung des Pausenganges	30.000 Ost
211	Matthias Claudius Schule Hand	007	Deckenstrahlheizung einschl. Beleuchtung	60.000 Ost
66	Pleisterschule	007	Austausch der Glasbausteinwände mit Fassadensanierung	200.000 Ost
66	Pleisterschule	007	Erneuerung der Glasfassade am Pausengang und der Eingangstüren am Alt- und Neubau	65.000 Ost
66	Pleisterschule	007	Erneuerung des Sporthallenbodens	45.000 Ost
66	Pleisterschule	007	Holzfenstersanierung am Neubau einschl. Betonsanierung	145.000 Ost
66	Pleisterschule	007	Sanierung der Pausen WC Anlage	68.000 Ost
806	Turnhalle Gelmer	003	Erneuerung der Alu Eingangstüren und -umkleidefenster	16.000 Ost
494	Richard-von-Weizsäcker-Schule Laerer Landweg	153	Fenster- und Eingangstüreneerneuerung 2. BA einschl. Austausch der Stahl - Glas - Fassa	180.000 Ost
494	Richard-von-Weizsäcker-Schule Laerer Landweg	153	Sanierung der Pausen- + Lehrer-WC-Anlagen	64.000 Ost
494	Richard-von-Weizsäcker-Schule Laerer Landweg	153	Dachsanierung (Wellasbestzementplatten) einschl Regenrinnen und Fallrohre	150.000 Ost
				1.785.000

sonstige Gebäude

X_SCHOB_BEZ	STR_NAME	HAUS_Maßnahme	Kostenschaetz BV
359	Feuerwehrgerätehaus / Handorf Heriburgstraße	018 Verfliesung Fahrzeughalle	15.000 Ost
359	Feuerwehrgerätehaus / Handorf Heriburgstraße	018 Ersatz der Toranlagen	60.000 Ost
773	Waldfriedhof Lauheide Lauheide	005 Dachsanierung Gärtnerunterkunft	30.000 Ost
773	Waldfriedhof Lauheide Lauheide	005 Sanierung Wasserleitungen	25.000 Ost
426	Allgem. Grundverm. Kiga Marie Im Sundern	059 Sanierung sämtlicher WC- und Waschräume einschl. Personal WC	65.000 Ost
426	Allgem. Grundverm. Kiga Marie Im Sundern	059 Erneuerung der Oberböden in sämtlichen Gruppenräumen.	25.000 Ost
805	Jugendheim-Gelmer Westerheide	001 Erneuerung der restlichen einfach verglasten Holzfenster	17.000 Ost
220	Allgem. Grundvermögen Dyckburgstraße	224 Erneuerung denkmalgeschützter Holzfenster + Sanierung Sandsteingewände	52.000 Ost
175	DJK-Germania-Sportanlage Coppenrathsweg	019 Sanierung Dusch- und WC- Anlagen und Umkleideräume	75.000 Ost
619	Sportanlage St. Mauritz Pleistermühlenweg	119 Sanierung des gesamten Umkleidegebäudes	263.000 Ost
428	Turnhalle Dyckburg Im Sundern	061 Erneuerung der Glasbausteinfassade einschl. Neben- und Folgearbeiten	56.000 Ost
428	Turnhalle Dyckburg Im Sundern	061 Flachdachsanierung Haupthalle	48.000 Ost
428	Turnhalle Dyckburg Im Sundern	061 Erneuerung des Hallenoberbodens einschl. Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte	55.000 Ost
428	Turnhalle Dyckburg Im Sundern	061 Betonfassadenschutzanstrich, Überholungsbeschichtung an Betonfassaden	12.000 Ost
355	Turnhalle Middelfeld Heriburgstraße	015 Erneuerung Beleuchtung und Elektroinst.	30.000 Ost
			828.000