

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:

V/0902/2006

Auskunft erteilt:

Herr Determann

Ruf:

492 67 40

E-Mail:

DetermaG@stadt-muenster.de

Datum:

02.11.2006

Betrifft

Sanierung von Spielplätzen im Stadtgebiet Münster-Südost
- Festlegung der Reihenfolge -
Grundlage der Haushaltsberatung für das Jahr 2007

Beratungsfolge

05.12.2006 Bezirksvertretung Münster-Südost

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

Die Reihenfolge zur Sanierung der öffentlichen Spielplätze im Stadtgebiet Münster Südost und die Kinderbeteiligung werden wie folgt festgelegt:

Reihenfolge	KSP-Nr.	Name des Spielplatzes	Bewertung / Kinderbeteiligung	Geschätzte Baukosten
Nachrichtlich		Sanierungen im Haushaltsjahr 2006		
	2 87 10	SP Goldbrink		
	2 82 04	SP Angelmodder Weg (Ballspielfeld)		
Entscheidung		Rangfolge für Sanierungen Hh-jahr 2007		
1	2 87 04	SP Anton-Aulke-Strasse	8 (K)	14.500,- €
2	2 86 07	SP Eichendorffschule	7 (K)	20.000,- €
3	2 86 03	SP Birkenheide II	6 (K)	20.000,- €
4	2 87 11	SP Zur Walbeke	6 (K)	15.000,- €
5	2 82 02	SP Starweg	8 (K)	25.000,- €
6	2 82 04	SP Angelmodder Weg	3 (K)	

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Sanierungsarbeiten für 2007 und Folgejahre unter dem generellen Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel (Ansatzmittel und Haushaltsausgabereste) und personeller Ressourcen des Amtes für Grünflächen und Umweltschutz stehen und dass von daher zur Zeit keine verbindlichen Planungen für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen 2007 entwickelt und zugesagt werden können.

Informationen zu Sanierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2006:

Die zwei Sanierungsmaßnahmen des laufenden Haushaltsjahres konnten im III. Quartal 2006 fertig gestellt werden. Die in den zugehörigen Vorlagen genannten Kosten wurden eingehalten.

Informationen zu Sanierungsmaßnahmen ab Haushaltsjahr 2007:

Allgemein:

Mit Ausnahme der Spielgeräte auf dem Spielplatz Anton-Aulke-Strasse sind zurzeit keine Spielplätze im Stadtbezirk Münster-Südost in einem Zustand, der umfassende Sanierungsarbeiten erfordern. Der Spielplatz an der Eichendorffschule sollte durch gestalterische Maßnahmen besser an die Sportanlage und den Schulhof angebunden werden. Die übrigen Plätze sind derzeit in einem akzeptablen Zustand.

Die weiteren unten aufgeführten Plätze erfordern auf Grund Ihres Alters zunehmend Reparaturbedarf durch die Grünflächenunterhaltung. Sie sollten in den kommenden Jahren weiterhin intensiv beobachtet werden. Daher wurden diese Anlagen trotz befriedigender Zustandsbewertung in die Sanierungsliste aufgenommen.

Objektinformationen

2 87 04 SP Anton-Aulke-Strasse

Der kleine, etwas versteckt liegende Spielplatz wird vor allem von Eltern mit Kleinkindern genutzt. Eine große Spielgeräte-Kombination musste im Frühling aus Sicherheitsgründen leider bereits abgebaut werden. Die Schaukel ist noch in Ordnung. Die Federgeräte wurden nur leihweise aufgestellt, um zumindest einen kleinen Spielwert während des Sommers sicherzustellen. Die BV Südost hat bereits in ihrer Sitzung vom 30.05.2006 beschlossen, diesen Spielplatz im Jahr 2007 auf Platz 1 zu setzen.

2 86 07 SP Eichendorffschule

Der am Waldrand gelegene Spielplatz wird sowohl zu Schulzeiten als auch außerhalb der Unterrichtszeiten genutzt. Durch seine abgelegene und abgesenkte Lage, mit allseitiger dichter Bepflanzung, ist die wünschenswerte Sozialkontrolle nicht immer gegeben. In Abstimmung mit dem Schulamt und dem Sportamt sollen die räumlichen Bezüge zwischen Spielplatz, Schulsportanlage und Schulhof neu definiert werden um so den Spielwert zu steigern und die Sozialkontrolle zu erhöhen. Zudem muss die Waage ausgetauscht und die Drehscheibe überarbeitet werden. Weitere Spielgeräte erfordern seit 1994 einen zunehmenden Austausch von Einzelbauteilen, können derzeit aber noch erhalten werden.

2 86 03 SP Birkenheide 2

Derzeit besteht noch kein akuter Sanierungsbedarf, obwohl die Geräte z.T. stark durch Graffiti verunreinigt sind. Eine Auslichtung des Baumbestandes ist sinnvoll, um auch Spielbereiche mit Besonnung zu schaffen. Der Spielplatz ist in den kommenden Jahren zu beobachten.

2 87 11 SP Zur Walbeke

Der 1988 zuletzt sanierte Spielplatz bedarf wegen abgängiger Spielgeräte jährlich steigender Unterhaltungsaufwendungen. In den kommenden Jahren wird eine umfassende Sanierung erforderlich.

2 82 02 SP Starweg

Die Spielgeräte auf dem Spielplatz wurden mit Ausnahme der Rutsche vollständig abgebaut. Grundsätzlich wäre eine Komplettsanierung des Spielplatzes erforderlich. In der Nachbarschaft liegen jedoch noch weitere attraktive Spielplätze. Daher kann die Sanierung, trotz der hohen Bewertung, zunächst zurückgestellt werden um dadurch Möglichkeiten zur Sanierung vordringlicherer Bereiche zu ermöglichen.

2 82 04 SP Angelmödder Weg

Bei den Spielgeräten beginnen die ersten Reparaturarbeiten durch die Grünflächenunterhaltung. Der Platz wird in den kommenden Jahren weiter beobachtet werden müssen. Zudem ist eine Aufwertung des Kleinkinderspiel-Bereiches sinnvoll, wenn man gleichzeitig den Spielplatz Starweg ruhen lässt.

Im Stadtbezirk Südost gibt es derzeit kein umfassendes Angebot für Scater und Rollschuhfahrer. Die angrenzende Freifläche neben dem gerade überarbeiteten Ballspielfeld erscheint von Lage und Ausdehnung als geeigneter Standort für ein solches Angebot. Der Standort sollte, besonders auch in Bezug auf Lärmimmission, überprüft werden. Ggf. kann diese zentral im Stadtgebiet des Bezirkes Südost gelegene Fläche durch ein derartiges Angebot qualitativ aufgewertet werden. Die Kosten dafür würden jedoch den üblichen Rahmen für Spielplatz-Sanierungen übersteigen, da es sich um einen Erweiterungs-Neubau handelt.

I.V.

Gez.

Schultheiß

Stadtdirektor

Anlagen:

Anlage 1: Übersichtsblatt zur Bewertung der Spielplätze im Stadtbezirk 8: Münster-Südost