

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:	V/0936/2006
Auskunft erteilt:	Frau Mohrmann
Ruf:	492 67 17
E-Mail:	Mohrmann@stadt-muenster.de
Datum:	08.11.2006

Betrifft	Sanierung von Spielplätzen im Stadtgebiet Münster-West Grundlage der Haushaltsberatung für das Jahr 2007
----------	---

Beratungsfolge	07.12.2006 Bezirksvertretung Münster-West	Entscheidung
----------------	---	--------------

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

Die Reihenfolge zur Sanierung der öffentlichen Spielplätze im Stadtgebiet Münster-West und die Kinderbeteiligung werden wie folgt festgelegt:

Reihenfolge	KSP-Nr.	Name des Spielplatzes	Bewertung / Kinderbeteiligung	Geschätzte Baukosten
Nachrichtlich		Sanierungen mit Mitteln des Haushaltsjahres 2006		
	25 404 25 701	SP Ossenkampstiege SP Goldaper Straße		Die Spielplätze werden zur Zeit saniert
Entscheidung		Rangfolge für 2007		
1	25 108	SP Schöppingenweg	8 (K)	15.000,- €
2	25 205	SP Sentruper Höhe	8 (-)	18.500,- €
3	25 107	SP Besselweg	7 (K)	17.500,- €
4	25 806	SP Vögedingplatz	7 (K)	16.000,- €
5	25 802	SP Am Spieker	6 (K)	19.000,- €

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Sanierungsarbeiten für 2007 und Folgejahre unter dem generellen Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel (Ansatzmittel und Haushaltsausgabereste) und personeller Ressourcen des Amtes für Grünflächen und Umweltschutz stehen und dass von daher zur Zeit keine verbindlichen Planungen für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen 2007 entwickelt werden können.

Erläuterungen

Bewertung

Aus der vorgeschlagenen Reihenfolge ergibt sich ein mittelfristiger Überblick über die im Stadtbezirk zu sanierenden Spielplätze.

Anhand folgender Merkmale wird der jeweilige Spielplatz bewertet:

- das Versorgungsdefizit an Spielflächen im jeweiligen Spielbereich (Spalte 5)
- Attraktivität, Zustand und Sicherheitsaspekte (Spalte 6): Amt für Grünflächen und Umweltschutz
- Einschätzung des sozialen Umfeldes (Spalte 7): Amt für Kinder, Jugendliche und Familien.

Die Reihenfolge ergibt sich im Regelfall aus der Summe der Spalten 5 bis 7 = Spalte 8.

Um die Prioritäten abwägen zu können, wurden der Bestandsliste als zusätzliche Entscheidungshilfe für jeden statistischen Bezirk die Anzahl der dort wohnenden Kinder zugeordnet.

Kinderbeteiligung

(K): Die Verwaltung schlägt eine Kinderbeteiligung vor.

(-) : Die Verwaltung schlägt keine Kinderbeteiligung vor.

Baukosten

Die geschätzten Baukosten können derzeit nur als unverbindliche Übersicht gelten, da für konkrete Kostenangaben eine detaillierte Planung erforderlich ist.

Objektinformationen

25 108 SP Schöppingenweg

- Die vorhandenen Holzgeräte sind überaltert und stellenweise bereits von Fäulnis befallen. Für die Spielgeräte ist eine Erneuerung erforderlich. Der vorhandene Rutschhügel soll bleiben, da er auch in den nächsten Jahren noch seine Funktion erfüllt.

25 107 SP Besselweg

- Sowohl die Kletterkombination, als auch die Doppelschaukel des Spielplatzes weisen erhebliche Gebrauchsspuren auf und bedürfen der Erneuerung.

25 205 SP Sentruper Höhe

- Der Zaun ist abgängig und muss erneuert werden. Da in 2007 auf einem Teil der Fläche ein Spielplatz gebaut wird, ist es sinnvoll in diesem Zusammenhang auch die Zaunerneuerung durchzuführen. Die im Haushalt für den Neubau vorgesehenen Mittel von 60.000,- € beinhalten nicht den Zaun am Bolzplatz. Daher werden für die Zaunsanierung ca. 18.500,- € benötigt.

25 806 SP Vögedingplatz

- Die große Kletterkombination aus Holz ist marode und sollte durch ein neues Gerät ersetzt werden.

25 802 SP Am Spieker

- An den vorhandenen Spielgeräten „nagt der Zahn der Zeit“, so dass eine Sanierung notwendig ist. In der Liste der Spielplätze sind noch weitere Plätze mit der Gesamtsumme 6 bewertet. Da aber der Zustand des Spielplatzes ‚Am Spieker‘ als schlecht zu bewerten ist, wurde er in Sanierungsrangfolge aufgenommen.

I. V.

Schultheiß
Stadtdirektor

