

Maßnahmen geplante Instandsetzung 2007

Stand 07.09.06

Schulen

X_SCI- Standort	Strasse	Nr.	Maßnahme	Kosten	BV	
134	Margaretenschule	Brentanoweg	018	Erneuerung der Zaunanlage zur Strasse Brentano Weg hin	10.000 Ost	gepl. IN bezirklich
134	Margaretenschule	Brentanoweg	018	Flachdachsanierung Turnhalle Verbindungsgang - Umkleide - Geräteraum	25.000 Ost	gepl. IN bezirklich
134	Margaretenschule	Brentanoweg	018	Teilerneuerung der Beleuchtung und Lautsprecher	45.000 Ost	gepl. IN bezirklich
66	Pleisterschule	An der Konradkirche	007	Montage Schließanlage	8.800 Ost	Kl. Baumbezirklich
				88.800		