

Standort	Stand	Anschrift	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk	
Instandhaltungsmaßnahmen Schulen						
Eichendorffschule Angermodde (227), Eichendorffstraße 036	227	Eichendorffstraße 036	Erneuerung der Beleuchtung, der Unterverteilung und der ELA Anlage	102.000	Süd-Ost	bezirklich
Idaschule (777), Vörnste Esch 19	777	Vörnste Esch 19	Erneuerung Regelungstechnik	50.000	Süd-Ost	bezirklich
Schulzentrum Wolbeck	784	Von-Holte-Straße 56	Erneuerung von Oberböden in Klassen und Fluren (Stern1)	40.000	Süd-Ost	bezirklich
				192.000		
Instandhaltungsmaßnahmen sonstige Gebäude						
Kiga Eichendorff (229), Eichendorffstrasse 38	229	Eichendorffstrasse 38	Sanierung Erkervorsprung (Metall-dacheindeckung, und Fensterelement)	15.000	Süd-Ost	bezirklich
				15.000		
			Summe Maßnahmen geplante Instandsetzungen	207.000		
Maßnahmen zum Abbau der Rückstellungen						
Annette von Droste Hülshoff Schule Höfestr4	382	Höfestr4	Erneuerung der Fenster des Umkleidettraktes der Sporthalle	15.000	Süd-Ost	bezirklich
Annette von Droste Hülshoff Schule Höfestr4	382	Höfestr4	Erneuerung Oberboden, einschl. Erneuerung Estrich in 2 Klassenräumen im Altbau	45.000	Süd-Ost	bezirklich
Annette von Droste Hülshoff Schule Höfestr4	382	Höfestr4	WC - und Duschsanierung in der Sporthalle einschl. Fenstererneuerung	80.000	Süd-Ost	bezirklich
Annette von Droste Hülshoff Schule Höfestr4	382	Höfestr4	Wärmedämmmaßnahme an Stahlbetondecken von Durchfahrten und Unterzüge	15.000	Süd-Ost	bezirklich
Annette von Droste Hülshoff Schule Höfestr4	382	Höfestr4	Ertüchtigung ballwurfsicher Hallendecke, einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes	35.000	Süd-Ost	bezirklich
Eichendorffschule Angermodde (227), Eichendorffstraße 036	227	Eichendorffstraße 036	Erneuerung der Windfanganlagen, Treppenhausverglasungen und Fluchttreppe aussen	80.000	Süd-Ost	bezirklich
Eichendorffschule Angermodde (227), Eichendorffstraße 036	227	Eichendorffstraße 036	WC- und Duschsanierung in der Sporthalle	78.000	Süd-Ost	bezirklich
Kiga Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52	783	Von-Holte-Straße 52	Erneuerung Abtropfbleche am Dachrand unterhalb der Dachgiebel und Dachrand	12.000	Süd-Ost	bezirklich
			Summe Maßnahmen Abbau Rückstellungen	360.000		