

Bericht zu den Sanierungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2009 und Mittel des Konjunkturpaketes II:

Die Durchführung für die von der Bezirksvertretung Münster-Mitte beschlossenen Sanierungsmaßnahmen an folgenden Spielplätzen sind in Abstimmung mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie geplant und umgesetzt worden.

Die in der Kinderbeteiligung geäußerten Wünsche konnten weitestgehend umgesetzt werden.

Die Zielsetzung eines adäquaten, ansprechenden sowie vielseitigen Spielangebotes wurde durch die Sanierung auf allen Spielplätzen erreicht.

Maßnahmen aus Mitteln der Bezirksvertretung Münster – Mitte:

23 402 SP Duesbergweg

Kostenvorschau (V/0908/2008): 40.000 €

Kostenschätzung: 36.600 €

Verausgabte Mittel: ~ 33.000 €

Die Platzfläche im Spielplatzbereich wurde überarbeitet. Eine zusätzliche Bank wurde aufgestellt. Marode Geräte wurden entfernt und durch folgende Geräte ersetzt: Doppelschaukel, große Kletteranlage, Federgeräte, Wippe und ein Rollenspielgerät.

24 706 SP Jahnstraße

Kostenvorschau (V/0908/2008): 18.000 €

Kostenschätzung: 18.300 €

Verausgabte Mittel: ~ 22.500 €

Der Sandbereich wurde nachträglich auf DIN EN Norm auf 40 cm vertieft. Ein Aufenthaltsbereich wurde mit Pflaster befestigt. Zwei neue Bänke und ein Abfalleimer integriert. Eine Wegesperre wurde angepasst. Vorhandene Geräte neu geordnet. Als zusätzliche neue Spielgeräte wurden eingebaut: Korbschaukel, Sandwerksgerüst und Sechseckkletteranlage.

23 104 SP Dunantstraße

Kostenvorschau (V/0908/2008): 44.000 €

Kostenschätzung: 36.900 €

Verausgabte Mittel: ~ 41.000 €

Die Klinkermauern wurden saniert und mit einer neuen Rollschicht versehen. Das vorhandene Großsteinpflaster musste gegen neues Betonsteinpflaster ausgetauscht werden. Die Baumscheiben wurden mit einer neuen Splitt-Deckschicht versehen. Die Bänke wurden neu angeordnet und durch zwei weitere Bänke und Abfalleimer ergänzt. Die Wegesperren wurden umgebaut und die Pflegezufahrt verbreitert. An neuen Spielgeräten wurden aufgestellt: Korbschaukel, Sechsfachreck, Karussell, Rollenspielgerät, Federgeräte, Wippe, Sandspiel- und Kletteranlage und ein Sandspieltisch.

24 704 SP Nienkamp

Kostenvorschau (V/0908/2008): 19.000 €

Kostenschätzung: 22.000 €

Verausgabte Mittel: ~ 20.500 €

Die Hangrutsche am Kletterhügel war abgängig und wurde durch eine Rutsche mit einem angebauten Steg ersetzt. An weiteren neuen Geräte wurden aufgestellt: Korbschaukel, Kletterkombination, Zweistufenreck und ein Federgerät. Ein Abfallbehälter wurde ausgetauscht.

24 604 SP Markweg

Kostenvorschau (V/0908/2008): 24.000 €

Kostenschätzung: 26.700 €

Verausgabte Mittel: ~ 28.000 €

Das Spielschiff mit Korbschaukel und die Doppelschaukel waren abgängig und wurden entfernt. Die vorhandene Rutsche wurde für ein neues Spielschiff wieder verwendet. Die Hangrutsche wurde aus Sicherheitsgründen entfernt. Der Spielhügel wurde mit einem Fernrohr ausgestattet. Die Schwingboje und das Zweistufenreck wurden neu angeordnet. Im Bereich der Schaukel wurde eine neue Schaukelmöglichkeit geschaffen.

23 410 SP Fritz-Pütter-Straße

Kostenschätzung: 21.800 €

Verausgabte Mittel: ~ 19.700 €

Die vorhandenen Wippgeräte wurden saniert. Die große Kletteranlage und die Doppelschaukel wurden gegen eine neue Kletterkombination bzw. Doppelschaukel ersetzt. Zusätzlich wurde ein Spielhäuschen und ein Rollenspielgerät aufgestellt.

23 208 SP Gut Insel

Kostenschätzung: 12.700 €

Verausgabte Mittel: ~ 11.300 €

Die Sechsfachschaukel und das Sechsfachreck waren abgängig. Eine neue Sechsfachschaukel und Sechsfachkletteranlage sind neu aufgestellt worden.

24 502 SP Wiener Straße

Kostenschätzung: 9.400 €

Verausgabte Mittel: ~ 8.800 €

Das Sandwerksgerüst und die Doppelschaukel waren abgängig. Ein neues Sandwerksgerüst und eine Doppelschaukel wurden aufgestellt.

22 708 SP Melcherstraße

Kostenschätzung: 2.500 €

Verausgabte Mittel: ~ 2.400 €

Die abgängige Doppelschaukel wurde durch eine neue ersetzt.

22702 SP Kreuzschanze

Kostenschätzung: 1.300 €

Verausgabte Mittel: ~ 1.300 €

Auf die verunstaltete Kletterwand wurde in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt eine neue Farbgestaltung aufgetragen.

Maßnahmen aus Mitteln des Konjunkturpakets II:

Die Herstellungskosten der Sanierungsmaßnahmen an den nachfolgenden Spielplätzen wurden aus den zur Verfügung gestellten Bundesfördermitteln des Konjunkturpaketes II bestritten und restlos verbraucht.

23 209 SP Geistschule

Kostenvorschau (V/0908/2008): 32.000 €

Kostenschätzung: 29.100 €

Verausgabte Mittel: ~ 25.900 €

Der Kletterhügel und die Hangrutsche im Sandbereich wurden zurückgebaut. Die Rutsche wurde auf dem Spielplatz Steveninkstraße wiederverwendet. Das Sitzforum aus Sandsteinstufen wurde überarbeitet. An neuen Geräte wurden aufgestellt: Sandwerksgerüst mit Rutsche, Sechsfachreihenschaukel, Balancierband und eine Seilnetzanlage.

23 210 Steveninkstraße

Kostenvorschau (V/0908/2008): 23.000 €

Kostenschätzung: 18.400 €

Verausgabte Mittel: ~ 15.400 €

Der Rutschenturm wurde durch einen neuen Kletterturm mit Rutsche ersetzt. Die Dreifachschaukel wurde gegen eine neue ausgetauscht. Ein Abfalleimer wurde ergänzt.

24 406 Liboristraße

Kostenvorschau (V/0908/2008): 26.000 €

Kostenschätzung: 28.800 €

Verausgabte Mittel: ~ 24.700 €

An abgängigen Spielgeräten musste ausgebaut werden: Schaukel, Sandwerk, Reck und Wasserzapfstelle. An neuen Spielgeräten wurden aufgestellt: Wasserspielanlage, Sandwerksgerüst, Sechseck- Kletteranlage und eine große Doppelschaukel.

24 703 Von-Einem-Straße

Kostenvorschau (V/0908/2008): 17.000 €

Kostenschätzung: 14.300 €

Verausgabte Mittel: ~ 9.700 €

Die Ballspielplatzfläche erhielt eine neue Drainage. Die Deckschicht wurde erneuert. Das Sandwerksgerüst wurde gegen ein neues, gleichwertiges Gerät ersetzt. Bei einer Wegesperre wurde Durchgangsbreite vergrößert.

22 801 Gasselstiege Süd

Kostenvorschau (V/0908/2008): 19.000 €

Kostenschätzung: 18.900 €

Verausgabte Mittel: ~ 19.700 €

Die alte Kombinationsanlage wurde gegen eine neue Kletter-Rutschenanlage ersetzt. Neu aufgestellt wurden zwei Federgeräte, eine Doppelschaukel, ein Sandspieltisch und eine Spielstation „Rechenschieber“. Zusätzlich wurden die Sitzbereiche mit zwei Bänken ergänzt.

24 606 Gluckweg

Kostenvorschau (V/0908/2008): 19.000 €

Kostenschätzung: 22.000 €

Verausgabte Mittel: ~ 19.200 €

Der Ballfangzaun wurde gegen neues klapperfreies System ausgetauscht. Die Platteneinfassung wurden entfernt und der Plattenbelag im Eingangsbereich neu verlegt.

22 602 Maximilianstraße Süd

Kostenvorschau (V/0908/2008): 13.000 €

Kostenschätzung: 11.800 €

Verausgabte Mittel: ~ 11.000 €

Das Wippgerät wurde gegen eine Seilnetzpyramide ausgetauscht. Der Aufenthaltsbereich wurde mit zwei neuen Bänken ausgestattet.

22 902 Wilhelmstraße

Kostenschätzung: 12.100 €

Verausgabte Mittel: ~ 11.000 €

Es erfolgte der Austausch der Seilbahn gegen eine neue.