

„Barrierefreiheit / Design für alle“

Mit der Realisierung der Baumaßnahme erhält das Gebäude folgende barrierefreie Erschließung/Ausstattung:

Behindertenstellplätze

- ☐ ja, Anzahl:
- ☒ nein, Erläuterung: vorhandenes Gebäude mit Stellplätzen an der Straße.

Gebäudezugang

- ☐ ebenerdig schwellenfrei
- ☐ Automatiktür
- ☐ Sonstiges:
- ☒ Rampe
- ☒ Bewegungsfläche vor der Tür Maße:

Erreichbarkeit der Geschosse

- ☒ alle Etagen barrierefrei erreichbar
- ☐ Etagen teilweise barrierefrei erreichbar Erläuterung:

Aufzüge

- ☐ Aufzug/Aufzüge (Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040)
Insbesondere:
- ☐ Sprachausgabe der Etagen
- ☐ Spiegel an der Wand gegenüber der Tür
- ☐ Notrufsystem auch für Menschen mit Hörbehinderung nutzbar
- ☒ nein, Erläuterung: Das sanierungsbedürftige Gebäude ist eingeschossig.

Toilettenanlagen

- ☐ nach Geschlecht getrennte barrierefreie Toilette in jeder Sanitäreinrichtung
- ☐ Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040
- ☐ Liege / Wandklappliege vorhanden
- ☒ nein, Erläuterung: Ein Behinderten-WC ist bisher auf dem Gelände nicht vorhanden. In der Außentoilettenanlage kann ein entsprechendes WC eingerichtet werden. Dies sollte in einer späteren Maßnahme realisiert werden. Der Einbau eines Beh.-WC's in den OGTS-Bereich macht keinen Sinn, da dann nicht alle Schüler diese Toilette jeder Zeit nutzen könnten.
- ☐ separate geschlechtsneutrale barrierefreie Toilette in jeder Sanitäreinrichtung
- ☐ Wickelmöglichkeit für Kinder in einer Sanitäreinrichtung

Orientieren - Informieren - Leiten – Warnen

- ☐ Taktile erfassbares und kontrastreich gestaltetes Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen vom Eingang zu wichtigen Bereichen im Gebäude
- ☐ Orientierungstafeln in großer Schrift und in gut verständlicher Sprache (vgl. DIN 32975)
- ☐ Notrufsystem / Alarmsystem für hörbehinderte Menschen
- ☒ nein, Erläuterung: Es wird nur ein kleinerer
- ☐ Beschriftung von Türschildern in ausreichend großer Schrift sowie taktile erfassbar in Profilschrift und Braille
- ☐ kontrastreiche Gestaltung der Bodenbeläge

Gebäudeteil im 2.BA energetisch saniert.
Im gesamten Schulgebäude sind visuelle
Leitsysteme bzw. Orientierungstafeln nicht
vorhanden. Wand- und Bodengestaltung:
Anpassung an den Bestand und unter
Berücksichtigung des Denkmalschutzes

Technik für schwerhörige Menschen

- ☐ Induktionsschleife (vgl. DIN 18040), Raumbezeichnung:
- ☒ Raumakustische Maßnahmen (vgl. DIN 18041), Erläuterung: Akustikdecken in allen Aufenthaltsräumen

Ggf. Erläuterungen zur sonstigen Ausstattung, zu speziellen Räumen und Details: