Standorte / Gebäude mit einem sehr hohen Instandhaltungsrückstau

Standort	Anschrift	Beschreibung	Bemerkung	NGF	Kosten
Legende:					
n. E. = nicht ermittelt					
Allgemeines Grundvermögen, Coerder Liekweg 80	Coerder Liekweg 80	Gebäudebereiche neben dem MotKotten sind sanierungsbedürftig	Hauptmietverhältnis mit Mot-Kotten e.V., benachbarte Wohneinheit derzeit nicht vermietbar	1.570 qm	n.E.