Standorte / Gebäude mit einem sehr hohen Instandhaltungsrückstau

Standort	Anschrift	Beschreibung	Bemerkung	NGF	Kosten
Legende:					
n. E. = nicht ermittelt					
Sportanlage Sentruper Höhe	Sentruper Straße	Die Gebäude sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Dieses bezieht sich auf alle Bauteile, wie z. B. Dächer, Wände, Fassaden und die tech. Gebäudeausstattung		2.882 qm	n.E.
Allgemeines Grundvermögen, Hagelbachstiege 40	Hagelbachstiege 40	Die Remise bedarf einer Grundsanierung, ggf. Rückbau	vermietet,Vermarktungsprüfung in 2019	1.077 qm	n.E.
Kita Outlaw u. Jugendbetreuung , Gescherweg 87	Gescherweg 87	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	Zukunftsfähigkeit prüfen, Konzepterstellung Verkauf	1.691 qm	3.400.000
Gärtnerunterkunft (ehem. FW-Gerätehaus Gievenbeck)	Gievenbecker Reihe 1	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	liegt im Bereich Oxford-Kaserne, weitere Nutzung im Rahmen der Entwicklung prüfen	320 qm	n.E.
Allgemeines Grundvermögen, Steinfurter Straße 269	Steinfurter Straße 269	Das Wohngebäude ist sanierungsbedürftig	zzt. keine Vermarktung	232 qm	n.E.
Allgemeines Grundvermögen, von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartbu	Von-Esmarch-Straße 15	als Schulstandort aufgegeben, Interims-Kita	geplanter Verkauf	3639 qm	n.E.