



- Handlungsfeld 1:**
- 1.1 Technik der Wasserfläche veraltet; hohe Wasserverluste; Hygiene / Wasserqualität
 - 1.2 Asphalt marode
 - 1.3 Wassergeb. Decke abgängig
 - 1.4 Belag der Speckbrettplätze in schlechten Zustand; Oberflächenentwässerung mangelhaft; in Randbereichen stark verschattet; Ballfangzaun abgängig
 - 1.5 versteckter, aber gut genutzter Nebeneingang
- Handlungsfeld 2:**
- 2.1 Pergola marode;
 - 2.2 Asphalt marode
 - 2.3 Belag des Ballspielfeldes in schlechten Zustand; Oberflächenentwässerung; fehlender Zaun am Weg
- Handlungsfeld 3:**
- 3.1 Wassergeb. Decke abgängig
 - 3.2 Randbereich der Zufahrt defekt
 - 3.3 unscheinbarer Hauptzugang
 - 3.4 Baumreihe Ahorn; Faulstellen in Astgabelungen
 - 3.5 Asphalt marode
 - 3.6 Betonplatten abgängig
- Handlungsfeld 4:**
- 4.1 Ausrichtung des Nebeneingangs zur Wegekreuzung
 - 4.2 leere Baumscheibe
- Handlungsfeld Ausstattung**
- Ausstattung (derzeitiger Bestand)
- Sitzangebot
 - Abfallbehälter
 - Hundekotützenspender
- Sonstiges
- Reparatur von Zäunen / Knieholmen im gesamten Park
- Handlungsfeld Pflanzflächen**
- Pflanzung veraltet / vergreist; fehlende Transparenz
 - × abgängige Einzelbäume

Projektnummer: Plan Nr.: G 70/32 Datum: 18.07.2016	
Amtsleiter: gez. Bruns	Bearbeitet: gez. J. Hoffmann
Abteilungsleiter: gez. Stöckl	Gezeichnet: J. Hoffmann
Fachstellenleiter: gez. Hoffmann	Maßstab: 1:500
Geändert: Inhalt	Datum

STADT MÜNSTER



 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Südpark

Parkentwicklungs- / Pflegekonzept
Bestandsbewertung und Handlungsfelder