

STADT MÜNSTER

Amt für Grünflächen,
Umwelt und Nachhaltigkeit

**Spielplatz
Hubertstraße**

Spielplatzsanierung 2019/2020

Projektnummer: SP 24401
Plan-Nr.: K 408
Datum: 15.07.2019

Architekt: Baurmeister
Architekt: gsz. K. Weigert
Architekt: gsz. K. Weigert
Architekt: gsz. K. Weigert
Architekt: gsz. J. Hornmann

Maßstab: 1:200

LEGENDE

Vogelstauden:

- Baum (Baumst.)
- Baum
- Solitärstrauch
- Gehölzflurung Bestand
- Gehölzflurung neu
- Randhecke im Bestand
- Randhecke neu
- Schotterstein
- Umlaufgraben
- Spielplatz

Einbauten

- Wuchsholz 20m hoch
- Auslaufsperrbänke
- Sitzbank mit Latten, Bestand
- Sitzbank mit Latten
- Aufstellbarem Podest Bestand
- Aufstellbarem Podest
- Hockring
- Fingerringe als Sitz- und Baumstübe
- Baumstamm
- Stützstütze: 14-16 m im Bestand
- Stützstütze: 14-12 m im Bestand
- Stützstütze: 14-10 m im Bestand
- Stützstütze: 14-8 m im Bestand
- Stützstütze: 14-6 m im Bestand
- Stützstütze: 14-4 m im Bestand
- Stützstütze: 14-2 m im Bestand
- Stützstütze: 14-0 m im Bestand
- Umlaufgraben
- Spielplatzbestand

Bestand (ohne Maßstab)

Spielgeräte, Neu:

- 1 von: Federwippen, Fa. Kompan, versetzt
- 2 Spielhaus Sally, Fa. Doehring
- 3 Holzstang, Fa. Doehring
- 4 Kletter-Rutschenturm mit Sandweck, Fa. Doehring
- 5 von: Doppelwippe, Fa. Kompan, versetzt
- 6 3-fach Reck, Fa. Doehring
- 7 Doppelschaukel Top, Dortmund, Fa. FHS
- 8 Wipplater, Fa. FHS, versetzt
- 9 Kletter-Balancierparcours, Fa. FHS
- 10 Technisches Spiel, Bauhof
- 11 Ballergrazian mit Basketballkorb
- 12 Tore mit Rückwand, Fa. Schipper
- 13 Umlaufsperrbänke
- 14 Basketballkorb und Ballergrazian entfernen, Strahlrohr roden, Boden modellieren
- 15 neue Stützpfähle (Bänke, Fingerringe, Baumstämme)
- 16 Picknick- und Spielwiese

Spielgeräte, Bestand:

- 1 3-fach Reck, abgängig
- 2 Doppelwippe, Fa. Kompan
- 3 Wippe-Malgerle, Fa. Kompan
- 4 Abenteuerhaus, Fa. Kompan
- 5 Federwippen, Fa. Kompan
- 6 Wipplater, Fa. FHS, ersetzen
- 7 Wipplater, Fa. FHS
- 8 Oschenke, Fa. Kompan, abgängig
- 9 Basketballständer, Fa. Schipper, ersetzen
- 10 Tordügel, Fa. Schipper, ersetzen
- 11 Findlingsrippen

Sanierung 2019