

Standort	Anschrift	Beschreibung	Bemerkung	NGF	Kosten	Stadtbe
Legende:						
n. E. = nicht ermittelt						
Sportanlage Sentruper Höhe	Sentruper Straße	Die Gebäude sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Dieses bezieht sich auf alle Bauteile, wie z. B. Dächer, Wände, Fassaden und die tech. Gebäudeausstattung	Grundsatzüberlegungen zum Sportpark, ggf. einschl. Zusammenlegung mit Gärtnerstützpunkt Versaliusweg am Sportpark	2.882 qm	n.E.	West
Allgemeines Grundvermögen	Hagelbachstiege 40	Die Remise bedarf einer Grundsanierung, ggf. Rückbau	vermietet, Vermarktungsprüfung in 2020	1.077 qm	n.E.	West
Jugendbetreuung	Gescherweg 87	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	Konzepterstellung Verkauf	1.691 qm	3.400.000	West
Gärtnerunterkunft (ehem. FW-Gerätehaus Gievenbeck)	Gievenbecker Reihe 1	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	Rückbau nach Ersatzbau	320 qm	n.E.	West
Allgemeines Grundvermögen	Steinfurter Straße 269	Das Wohngebäude ist sanierungsbedürftig	zzt. keine Vermarktung	232 qm	n.E.	West
Peter-Wust-Schule 2	Schürbusch 45	Sanierungsbedarf	Reaktivierung als Schulgebäude	896 qm	n.E.	West