

Standort	Anschrift	Beschreibung	Bemerkung	NGF	Kosten	Stadtbe
<b>Legende:</b>						
<b>n. E. = nicht ermittelt</b>						
Preußen-Stadion	Hammer Straße 302	Der gesamte Sanierungsbedarf des Stadions, einschl. der Nebengebäude, ist in der Vorlage V/0131/2012 (mit Anlagen) ausführlich beschrieben.	neue Grundsatzplanung		n.E.	Hiltrup
<del>Stadthalle Hiltrup</del>	Westfalenstraße 197	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig		5.342 qm	n.E.	Hiltrup
Allgemeines Grundvermögen	Kappenberger Damm 42	Alle Gebäude der alten Hofanlage sind sanierungsbedürftig		2.219 qm	n.E.	Hiltrup