



Avendruper Straße instandsetzen

Münster, 15.11.2023

Antrag an die Verwaltung

Die Verwaltung möge die Avendruper Straße in dem Bereich, in dem die Baufahrzeuge für die Errichtung des Funkturms gefahren sind, wieder in den vorherigen Zustand versetzen bzw. die bauausführende Firma des Funkturms darauf hinweisen.

Begründung

Der Feldweg Avendruper Straße ist von der der Einmündung Dorbaumstraße bis kurz hinter den neu errichteten Funkturm durch die schweren Baufahrzeuge so stark verdichtet worden, dass Regenwasser nicht mehr richtig versickern kann.

Bei Regenfällen ist der Weg so matschig und voller großer Pfützen, so dass Fußgänger den Weg nicht mehr gut nutzen können.

Siehe auch beiliegende Fotos.

Für die Fraktion

Anlage: Fotos von der Avendruper Straße zwischen Dörbaumstraße und Funkturm.

Gut zu erkennen: Das Wasser steht nur in dem Bereich bis etwa auf Höhe des Funkturms.

