

Standort	Anschrift	Projektbezeichnung	Kosten	Prio	Stadt-bezirk	Zuordnung
Instandhaltungsmaßnahmen 2028ff						
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3		Schutzanstrich Holzfenster	22.000	1	Ost	bezirklich
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3		Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	35.000	2	Ost	bezirklich
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3		Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren , Schule , 10/24	100.000	2	Ost	bezirklich
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3		Erneuerung der Alu Eingangstüren und -Umkleidefenster	16.000	2	Ost	bezirklich
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3		Dachsanie rung der Turnhalle inkl. Notentwässerung	n.n.k.	2	Ost	bezirklich
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3		Sanierung Duschen und Umkleiden	n.n.k.	2	Ost	bezirklich
Dep. W.-E.-v.-Ketteler-Berufsk. Laerer Landw.(494), Laerer La		Beleuchtung auf LED umrüsten 2/25	n.n.k.	2	Ost	überbezirklich
Feuerwehrhaus und Rettungswache Kemper (655), Rudolf-Die		Sanierungsanstrich der Fassade und Erneuerung von Fenster- und Türelementen	75.000	1	Ost	bezirklich
Feuerwehrhaus und Rettungswache Kemper (655), Rudolf-Die		UV aus Flur versetzen , Rettungswache , 9/20	n.n.k.	3	Ost	bezirklich
Feuerwehrhaus und Rettungswache Kemper (655), Rudolf-Die		Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude , 9/20	n.n.k.	3	Ost	bezirklich
Feuerwehrhaus Werse-Laer (959), Wolbecker Straße 404		Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude . 9/20	n.n.k.	3	Ost	bezirklich
Freibad Stapelskotten (495), Laerer Werseufer 2		Erneuerung der Duschen sowie Solarabsorberoberflächen	100.000	2	Ost	bezirklich
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Str		Erneuerung HV und UV und Verkabelung	350.000	1	Ost	bezirklich
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Str		Sanierung der Kelleraußenwände Altbau	30.000	1	Ost	bezirklich
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Str		Beleuchtung auf LED umrüsten Forum 12/24	35.000	1	Ost	bezirklich
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Str		Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule , 12/24	150.000	2	Ost	bezirklich
Kita Eichenau-Jugendzentrum -Drei Eichen- (1266), Eichenau		Beleuchtung auf LED umrüsten 3/23	n.n.k.	2	Ost	bezirklich
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59		Öl-Heizkessel demontieren und die Anlage auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstell	90.000	2	Ost	bezirklich
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59		Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung)	n.n.k.	2	Ost	bezirklich
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59		Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 1/24	n.n.k.	2	Ost	bezirklich
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18		Erneuerung der Duscharmaturen sowie der Sanitär - Objekte	25.000	1	Ost	bezirklich
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18		Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24	15.000	1	Ost	bezirklich
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18		Beleuchtung auf LED umrüsten u Sibe, Schule ausser Erweiterung,8/20	n.n.k.	2	Ost	bezirklich
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18		Erneuerung der HV und UV sowie das Kabelnetz 5/20	220.000	2	Ost	bezirklich
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18		Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche in der TH	450.000	3	Ost	bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestraße 7		Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 8/24	25.000	3	Ost	bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestraße 7		Renovierung Aula/Musikraum	15.000	99	Ost	bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestraße 7		Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren , Schule , 8/24	n.n.k.	99	Ost	bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestraße 7		Sanierung des Schulhofes, einschl. Entwässerung	155.000	99	Ost	bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestraße 7		INV - Prallschutz an den Stirnwänden der Halle	10.000	99	Ost	bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestraße 7		Erneuerung der Pflasterung vor Haupteingang	20.000	99	Ost	bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestraße 7		Erneuerung Akustikdecken, Beleuchtung Oberböden, Anstrich Klassenräume 2. BA	70.000	99	Ost	bezirklich
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7		Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	35.000	2	Ost	bezirklich
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7		Schulhoferneuerung mit Grundleitungssanierung (ohne Parkplatz)	497.000	2	Ost	bezirklich
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7		Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe , Schule ausser Erweit. , 8/20	150.000	2	Ost	bezirklich
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7		Verkabelung inkl. UV erneuern , Schule ausser Erweit , 8/20	300.000	2	Ost	bezirklich
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7		Erneuerung Parkplatz und Zufahrt inkl Grundleitungssanierung (2. BA)	166.000	2	Ost	bezirklich

Standort	Anschrift	Projektbezeichnung	Kosten	Prio	Stadt-bezirk	Zuordnung
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7		Blitzschutzanlage erneuern , Schule ausser Erweit. , 8/20	30.000	2	Ost	bezirklich
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7		Erneuerung der Glasfassade am Pausengang und Eingangstüren am Alt- und Neut	100.000	2	Ost	bezirklich
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7		Sanierung der Stunden WC und Lehrer WC im Alt und Erweiterungsbau	63.000	3	Ost	bezirklich
Sportanlage Coppenrathsweg (175), Coppenrathsweg 21		HV , UV und Verkabelung erneuern 10/22	n.n.k.	2	Ost	bezirklich
Sportanlage Coppenrathsweg (175), Coppenrathsweg 21		Beleuchtung auf LED umrüsten 10/22	n.n.k.	2	Ost	bezirklich
Sportanlage Coppenrathsweg (175), Coppenrathsweg 21		Öl-Heizkessel im Neubau demontieren und auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstel	120.000	2	Ost	bezirklich
Sportanlage Gelmer (854), Hakenesheide 39		Beleuchtung auf LED umrüsten , 10/22	n.n.k.	2	Ost	bezirklich
Sportanlage Gelmer (854), Hakenesheide 39		HV und UV und Verkabelung erneuern 11/22	n.n.k.	2	Ost	bezirklich
Sportanlage Gelmer (854), Hakenesheide 39		Erneuerung der Heizungsanlage bzw. des Heizsystem	120.000	2	Ost	bezirklich
Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074), Mauritz-Lindenweg 95		Beleuchtung auf LED umrüsten 11/22	n.n.k.	2	Ost	bezirklich
Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074), Mauritz-Lindenweg 95		RÜCKSTELLUNGEN Sanierung der Fassade	810.000	2	Ost	bezirklich
Sportanlage Pleistermühlenweg (619), Pleistermühlenweg 119		Beleuchtung auf LED umrüsten 10/22	n.n.k.	2	Ost	bezirklich
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59		Beleuchtung auf LED umrüsten 10/22	30.000	2	Ost	bezirklich
n.n.k. = noch nicht kalkuliert						