



Legende

Bestand

- 1 Kletterturm mit Rutsche (Fa. Kinderland) (Rückbau)
- 2 Drafelschraudel (Fa. Kinderland) (Rückbau)
- 3 Bank
- 4 Avallatiner

Neu 2010

- 5 Korb-schaukel
Fa. Spasart Nr. 220001050
- 6 Kletterkombi-nation "Dammie"
Fa. FHS Nr. A610-4523
- 7 Spielauto "Truck"
Fa. Koppert Nr. 67'S 505-0601
- 8 Bank (Amt 67)



Anmerkung (§ 3 VO/B)
Die vom Auftraggeber für die Ausführung der Arbeiten vorgesehenen Mengen sind nur grobe Schätzungen. Die tatsächlichen Mengen werden erst nach der Ausführung der Arbeiten festgelegt. Die Ausführung der Arbeiten ist an der Qualität der Ausführung gebunden. Die Ausführung der Arbeiten ist an der Qualität der Ausführung gebunden. Die Ausführung der Arbeiten ist an der Qualität der Ausführung gebunden.



Amt für
Grünflächen und
Umweltschutz

Spielplatz Dauermühle

Sanierungsplan 2010

