


Radwegeverbindungen in der Stadtregion Münster



Auflistung derzeitiger Mängel und Gefahrenstellen:

- 1 Umlaufplan an Bahnübergang nicht befolhar
- 2 Radweg zu schmal und durch wartende Bustrafalge gefahrt
- 3 Radweg auf Barriere in schlechtem Zustand, zu schmal, Brückenkappe zu schmal
- 4 K 60 zwischen B 235 und Hain Ruff, Tempo 100, kein Radweg, dunkel durch Waldlage, Zustandig Kreis ODE
- 5 L 551 zwischen Bismarck und Althausen, Tempo 100, kein Radweg, nur Mehrzweckstreifen, Zustandig LB Strassen NRW
- 6 K 30 zwischen K 31 und Dalkamp, Tempo 70, kein Radweg, dunkel durch Waldlage
- 7 Hülfenstraße, Radwege zu schmal
- 8 Rischhausweg, Brücke über BAB, bedingte Seitenstreifen zu schmal
- 9 Greener Straße zwischen Heisterstraße und Bismarck Straße, kein Radweg
- 10 Am Max-Clemens-Kanal zwischen Kanalarstraße und Kommunalgrenze, gemeinsamer Geh- Radweg viel zu schmal
- 11 Kanalarstraße zwischen Wierberg und Widdelstraße, kontinuierlicher Geh- Radweg viel zu schmal
- 12 Kanalarstraße zwischen Widdelstraße und Lötterling, Radweg viel zu schmal
- 13 Bahnhofsbergweg, zu schmal, zugewachsen, wassergebundene Decke
- 14 Bahnhofsbergweg, Quering Hofmannsweg ungeschützt, zugewachsen, wassergebundene Decke
- 15 Fugale zwischen Wiedenbüschung und Heier Heidenweg, Radwege zu schmal, unansehnliche, abgelaugte Decke
- 16 Schmalmer Damm zwischen Sudhüterstraße und Heesweg, Tempo 70, kein Radweg vorhanden
- 17 Hapendorfer Straße, Radwege zu schmal, teilweise Betonplätzen, teilweise wassergebundene Decke
- 18 Klöberstraße zwischen Tierärztinnen und Feuerwehrstraße sowie zwischen Lauder St. und Viehplatz wassergebundene Decke und teilweise Schottersteine
- 19 Kanalarweg, viel zu schmal, Wurzelbächen
- 20 Kanalarweg, viel zu schmal, Wurzelbächen
- 21 Bahnhofsbergweg, wassergebundene Decke
- 22 Bahnhofsbergweg, wassergebundener Waldweg
- 23 K 38 Damerstraße zwischen Zum Klosterhof und Damerweg, kein Radweg, Tempo 70/100, Zustandig Stadt MS und Kreis ODE
- 24 K 10 Ottenbocherstraße Straße zwischen Börsenweg und Ottmar, hoch über Radweg, Tempo 100, Zustandig Stadt MS und Kreis ODE
- 25 L 884 Kappenberg Damm zwischen Dammstraße und Heisterstraße, Radweg zu schmal, schlechter Zustand, Zustandig LB Strassen NRW
- 26 L 884 Kappenberg Damm zwischen BAB-Anschlusstelle MS-Hilf und Heisterstraße, Tempo 100/70/100, Barrierefrei auf Mehrzweckstreifen, LB Strassen NRW beabsichtigt Bau eines Radweges
- 27 L 884 von Bögerstraße bis Ottenbocher, Tempo 70/100, kein Radweg